

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc sửa chữa điều hòa VRV Daikin tổ 10.5, tổ 10.3 Khoa AM12, bộ điều khiển trung tâm Intelligent Touch Manager (ITM) và bộ kết nối mở rộng Adaptor

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, nhà cung cấp đã hợp tác với Bệnh viện Quân y 103 trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu sửa chữa điều hòa VRV tổ 10.5, tổ 10.3 Khoa AM12, bộ điều khiển trung tâm Intelligent Touch Manager (ITM) và bộ kết nối mở rộng Adaptor. Bệnh viện Quân y 103 kính mời các đơn vị có khả năng sửa chữa điều hòa VRV tổ 10.5, tổ 10.3 Khoa AM12, bộ điều khiển trung tâm Intelligent Touch Manager (ITM) và bộ kết nối mở rộng Adaptor gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Sửa chữa điều hòa VRV tổ 10.5, tổ 10.3 Khoa AM12, bộ điều khiển trung tâm Intelligent Touch Manager (ITM) và bộ kết nối mở rộng Adaptor (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết danh mục hàng hóa.

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự về sửa chữa điều hòa trung tâm VRV Daikin đơn vị đã thực hiện (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2025 (hoặc khi nhận đủ 03 báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (NV Trần Tất Thành; SĐT: 0983618108). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, BDHQL. H05.



Đại tá Lương Công Thúc

Phụ lục
DANH MỤC VẬT TƯ
NỘI DUNG SỬA CHỮA ĐIỀU HOÀ VRV TỔ 10.5; TỔ 10.3 KHOA AM12, BỘ ĐIỀU KHIỂN
TRUNG TÂM INTELLIGENT TOUCH MANAGER (ITM) VÀ BỘ KẾT NỐI MỞ RỘNG ADAPTOR
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 24/02/2025 của Bệnh viện Quân y 103)

TT	Nội dung	Địa điểm	Tình trạng	Ghi chú
1	Sửa điều hòa trung tâm VRV tổ 10.5, 10.3 Khoa AM12.	- 01 module dàn nóng tại mái tầng 14B thuộc tổ 10.5 gồm 06 dàn lạnh. - 01 module dàn nóng tại mái tầng 13A thuộc tổ 10.3 gồm 04 dàn lạnh.	- Điều hòa tại các phòng 10B.05; 10B.07; 10B.13; 10B.15; 10B.17; 10B.19 thuộc tổ điều hòa trung tâm VRV 10.5 không hoạt động, bảng điều khiển nháy đèn, báo lỗi E4-01. - Điều hòa tại các phòng 10B.01B; 10B.03; 10A.23; 10A.25 thuộc tổ điều hòa trung tâm VRV 10.3 không hoạt động, bảng điều khiển nháy đèn, báo lỗi JA-06.	
2	Sửa chữa bộ điều khiển trung tâm Intelligent Touch Manager (ITM) và bộ kết nối mở rộng Adaptor.	Tại phòng điều khiển trung tâm BMS.	- Tín hiệu ở bảng điều khiển điều hòa trung tâm VRV tổ 4.4, tổ 4.5, tổ 6.5, tổ 6.7, tổ 8.5 bị mất kết nối với bảng điều khiển, các máy điều hòa tại các phòng không hiển thị trên màn hình điều khiển trung tâm, các chức năng không thể can thiệp.	

Handwritten signature