

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc sửa chữa tổ điều hoà VRV Daikin 10.5 Khoa A12

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp vật tư, trang thiết bị.

Hiện tại Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu sửa chữa tổ điều hoà VRV Daikin 10.5 Khoa A12. Bệnh viện Quân y 103 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng:

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá.

- Tên, danh mục công việc, xuất xứ hàng hóa, khối lượng, đơn giá.

- Thời gian bảo hành.

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự về dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa... mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2026 (hoặc khi nhận đủ 03 báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các tòa nhà/Bệnh viện Quân y 103 (NV Trần Tấn Thành; SĐT:0983618108. Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Nơi nhận:


- Như trên;

- Ban Tài chính;

- Lưu: VT, BĐHQ. T03.



Thiếu tướng Lương Công Thúc



NỘI DUNG SỬA CHỮA TÔ ĐIỀU HÒA VRV DAIKIN 10.5 KHOA A12
(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 10/4/2026 của Bệnh viện Quân y 103)

TT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
I	Hàng hoá			
1	Máy nén inverter cho dàn nóng VRV Model: RXYQ10AYM	Máy	01	
2	Bảng mạch điều khiển cho dàn nóng VRV Model: RXYQ10AYM	Bộ	01	
3	Cuộn cảm cho dàn nóng VRV Model: RXYQ10AYM	Bộ	01	
4	Gas R410A	Bình	02	
II	Dịch vụ			
5	Nhân công thay máy nén, nạp gas, thay cuộn cảm, thay bảng mạch điều khiển (xả gas, tháo máy nén, thay máy nén, thổi ni tơ, thử áp, hút chân không, kiểm tra bằng phần mềm checker)	Gói	1	