

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ
Về việc sửa chữa điều hòa trung tâm VRV tổ 9.2 Khoa AM1

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp vật tư, trang thiết bị.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, nhà cung cấp đã hợp tác với Bệnh viện Quân y 103 trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu sửa chữa điều hòa trung tâm VRV tổ 9.2 Khoa AM1. Bệnh viện Quân y 103 kính mời các đơn vị có khả năng sửa chữa điều hòa trung tâm VRV tổ 9.2 Khoa AM1 gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng, chất lượng hàng hóa.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Hồ sơ báo giá bao gồm các nội dung sau:

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết dịch vụ thẩm định giá.

- Hợp đồng tương tự về chủng loại của dịch vụ, vật tư thay thế mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).

- Tên, nhãn hiệu sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (Đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng... tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Giấy chứng nhận, bản công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa.

3. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 19/4/2024 hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định.

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá:

Ban Điều hành, quản lý các tòa nhà, Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, BDHQL. Hi06.



Đại tá Lương Công Thúc

PHỤ LỤC
Danh mục Vật tư

Gói thầu: Sửa chữa điều hòa trung tâm VRV tổ 9.2 Khoa AMI
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 15/4/2024 của BVQY103)

TT	Nội dung	Địa điểm	Tình trạng	Ghi chú
1	Điều hòa trung tâm VRV tổ 9.2 Khoa AMI.	- 01 module dàn nóng tại mái tầng 13A - 09 dàn lạnh tại tầng 9 block A Khoa AMI bao gồm các buồng bệnh: 9A.02; 9A.04; 9A.08; 9A.10; 9A.12; 9A.16; 9A.20; 9A.24; 9A.26.	- Tại module bo mạch chủ dàn nóng tổ 10.2 báo lỗi E4-01, dây máy chảy nhiều dầu xuống nền. - Tại phòng điều khiển trung tâm BMS báo lỗi E4-01 (công tắc bảo vệ hạ áp kích hoạt) và mất điều khiển dàn lạnh tại các buồng bệnh báo lỗi E4-01.	

Handwritten signature

Handwritten mark