

Hà Nội, ngày 1 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ
Về việc sửa chữa điều hòa trung tâm Daikin VRV tổ 6.7 Khoa B1

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp vật tư, trang thiết bị.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, nhà cung cấp đã hợp tác với Bệnh viện Quân y 103 trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu sửa chữa điều hòa trung tâm Daikin VRV tổ 6.7 Khoa B1. Bệnh viện Quân y 103 kính mời các đơn vị có khả năng sửa chữa điều hòa trung tâm Daikin VRV gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

- Danh mục, số lượng, chất lượng hàng hóa.
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
- Hồ sơ báo giá bao gồm các nội dung sau:
 - Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết dịch vụ thẩm định giá.
 - Hợp đồng tương tự về chủng loại của dịch vụ, vật tư thay thế mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).
 - Tên, nhãn hiệu sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (Đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao hàng... tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội).
 - Giấy đăng ký kinh doanh.
 - Giấy chứng nhận, bản công bố chất lượng sản phẩm hàng hóa.
- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 15/3/2024 đến hết ngày 24/3/2024 hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định.
- Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
- Địa điểm nhận báo giá:

Ban Điều hành, quản lý các tòa nhà, Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.


Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. *Aravir*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, BDHQL. Hi06.



Đại tá Lương Công Thúc



Gói thầu: Sửa chữa điều hòa trung tâm Daikin VRV tổ 6.7 Khoa B1
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 19/3/2024 của Bệnh viện Quân y 103)

TT	Nội dung	Địa điểm	Tình trạng	Ghi chú
1	Điều hòa trung tâm VRV tổ 6.7 Khoa B1	- 01 module dàn nóng tại mái tầng 14B - 10 dàn lạnh tại tầng 9 Khoa AM1 bao gồm các buồng bệnh: 6B.34; 6B36; 6B38; 6B40; 6B42; 6B46; 6B50; 6B52; 6B54; 6B56	- Kiểm tra giàn nóng phát hiện Máy nén số 2 của giàn hỏng, màn hình điều giàn nóng báo lỗi E5-07. - Tại phòng điều khiển trung tâm BMS báo lỗi E5-07 và mặt điều khiển giàn lạnh tại các buồng bệnh báo lỗi E5-07.	

Handwritten signature and mark