

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc sửa chữa điều hòa VRV Daikin tổ 5.7 Khoa B10, tổ 6.7 Khoa B1

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu sửa chữa điều hòa VRV Daikin tổ 5.7 Khoa B10, tổ 6.7 Khoa B1. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch sửa chữa điều hòa VRV Daikin tổ 5.7 Khoa B10, tổ 6.7 Khoa B1 gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng công việc (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Tên, nhãn hiệu sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm giá thuế, chi phí vận chuyển, cung cấp dịch vụ sửa chữa,... trọn gói Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự về sửa chữa điều hòa các đơn vị đã thực hiện (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/8/2025 (hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (*NV Trần Tất Thành*; SĐT: 0983618108). Địa chỉ: số 261, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, ĐHQ. T04.



GIAM ĐÓC

Thiếu tướng Lương Công Thúc

NỘI DUNG SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA VRV DAIKIN TỐ 5.7 KHOA B10, TỐ 6.7 KHOA B1
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 11/8/2025; của Bệnh viện Quân y 103)



TT	Tên thiết bị	Tình trạng	Nội dung công việc	Ghi chú
1	Điều hòa trung tâm VRV tố 5.7 Khoa B10	Điều hòa tại các phòng phòng 5B38, 5B40, 5B44, 5B46, 5B50, 5B52, 5B56, 5B58, 5B54, 5B60 thuộc tổ điều hòa trung tâm VRV 5.7 không hoạt động, bảng điều khiển nháy đèn, báo lỗi JA-06, trên dàn nóng máy phát hiện dầu chảy ra từ vết nứt cô ống máy nén.	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tổng thể dàn nóng, dàn lạnh tổ điều hòa VRV 5.7; check lỗi máy. - Xử lý mối hở, thử kín lại đường ống, hút chân không hệ thống. - Nạp Gas R410. 	
2	Điều hòa trung tâm VRV tố 6.7 Khoa B1	Điều hòa tại các phòng phòng 6B34, 6B36, 6B38, 6B40, 6B42, 6B46, 6B48, 6B50, 6B54, 6B56 thuộc tổ điều hòa trung tâm VRV 6.7 không hoạt động, bảng điều khiển nháy đèn, báo lỗi E4-01, trên dàn nóng máy phát hiện dầu chảy ra từ vết nứt cô ống máy nén.	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tổng thể dàn nóng, dàn lạnh tổ điều hòa VRV 6.7; check lỗi máy. - Xử lý mối hở, thử kín lại đường ống, hút chân không hệ thống. - Nạp Gas R410. 	

Handwritten signature