

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc mua sắm, thay thế 01 máy nén Inverter 1 và 01 cảm biến nhiệt độ đầu đẩy máy nén tổ điều hòa VRV Daikin 6.7 Khoa B1

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm, thay thế 01 máy nén Inverter 1 và 01 cảm biến nhiệt độ đầu đẩy máy nén tổ điều hòa VRV Daikin 6.7 Khoa B1. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch mua sắm, thay thế 01 máy nén Inverter 1 và 01 cảm biến nhiệt độ đầu đẩy máy nén tổ điều hòa VRV Daikin 6.7 Khoa B1 gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng công việc (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Tên, nhãn hiệu sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm giá thuế, chi phí vận chuyển, cung cấp hàng hóa, dịch vụ sửa chữa,... trọn gói tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội).

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự về sửa chữa điều hòa các đơn vị đã thực hiện (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/9/2025 (hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (*NV Trần Tất Thành; SĐT: 0983618108*). Địa chỉ: số 261, đường Phùng Hưng, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, ĐHQ. T04.



GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Lương Công Thức

Phụ lục
**NỘI DUNG MUA SẴM, THAY THẾ 01 MÁY NÉN
INVERTER 1 VÀ 01 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ ĐẦU ĐẪY MÁY NÉN
TỔ ĐIỀU HÒA VRV DAIKIN 6.7 KHOA B1**
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 18/19/2025 của Bệnh viện Quân y 103)

TT	Danh mục	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
I	Danh mục hàng hóa			
1	Máy nén inverter 1 - Mã máy nén: 4021226 - Hãng: Daikin	Máy	1	Điều hòa VRV Daikin tổ 6.7 (Lỗi F3-20) Model dàn nóng: RXYQ18AYM Seri: E000764
2	Cảm biến đầu đũa - Mã cảm biến: 4020538 - Hãng: Daikin	Bộ	1	
3	Gas R410 Hãng: Daikin	Bình	4	
4	Dầu nhớt lạnh cho máy nén Hãng: Daikin	Lít	2	
II	Danh mục dịch vụ			
5	Nhân công thay máy nén, nạp gas, bổ sung dầu nhớt, thay cảm biến đầu đũa (Xả gas, tháo máy nén, thay máy nén, thổi ni tơ, thử áp, hút chân không, kiểm tra bằng phần mềm checker)	Gói	1	