

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc sửa chữa, thay thế rèm hỏng trong tòa nhà trung tâm

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu sửa chữa, thay thế rèm hỏng trong tòa nhà trung tâm. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch kính mời các đơn vị có khả năng gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng, nội dung:

(Chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết, thông số kỹ thuật, mã hiệu, nhãn hiệu, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa.

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/10/2025 (hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (Bùi Mạnh Kiên; SĐT: 0988263869). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, ĐHQ.L. K04.



GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Lương Công Thúc



**DANH MỤC KHỐI LƯỢNG RÈM HỒNG**  
**TRONG TÒA NHÀ TRUNG TÂM**  
(Kèm theo Yêu cầu bảo giá ngày 30/9/2025 của BVQY103)

TT	Nội dung	ĐVT	Khối lượng tạm tính	Ghi chú
1	Tháo lắp rèm, thay thế dây rèm mới, Chất liệu nhựa, chiều dài theo kích thước bộ rèm	Bộ	415	Đứt dây
2	Tháo lắp rèm, thay thế đầu chụp rèm + dây mới. Chất liệu nhựa	Bộ	105	Hồng trực + dây
3	Tháo dỡ rèm cũ, thay thế rèm cuốn mới. Cản sáng 100%, chất liệu vải nhựa PVC, thành phần: 65% polyester, 35% arylíc, độ dày vải : 0,55mm, trọng lượng vải: 350g/m <sup>2</sup> , Phụ kiện đồng bộ	m <sup>2</sup>	85,56	Hồng rèm
4	Tháo dỡ rèm cũ, thay thế rèm lá lật mới. Cản sáng 100%, chất liệu vải nhựa PVC, thành phần: 65% polyester, 35% arylíc, độ dày vải : 0,55mm, trọng lượng vải: 350g/m <sup>2</sup> , Phụ kiện đồng bộ	m <sup>2</sup>	187,14	