

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc bảo dưỡng, sửa chữa
điều hòa khu điều trị phóng xạ IOT 131, phòng PET

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa khu điều trị phóng xạ IOT 131, phòng PET. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa khu điều trị phóng xạ IOT 131, phòng PET gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng công việc (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Tên, nhãn hiệu sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm giá thuế, chi phí vận chuyển,...trọn gói tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự về bảo dưỡng, sửa chữa điều hòa các đơn vị đã thực hiện (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/6/2025 (hoặc khi nhận đủ báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (*NV Trần Tất Thành*; *SĐT: 0983618108*). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, ĐHQ. T04.



Đại tá Lường Công Thức

Phụ lục
NỘI DUNG BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA ĐIỀU HÒA
KHU ĐIỀU TRỊ PHÒNG XẠ IOT 131, PHÒNG PET
 (Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 20/6/2025 của Bệnh viện Quân y 103)

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
I	Khu điều trị phóng xạ IOT 131			
1	Thay thế motor quạt dàn lạnh điều hoà treo tường	Bộ	2	Hãng Gree Công suất 12,000 BTU
2	Thay thế bo quạt dàn lạnh điều hoà treo tường	Bộ	2	Model: GWC12QC – K3NNC2H/I Model: GWC12QC – K3NNB2H/I
3	Bảo dưỡng điều hoà treo tường	Bộ	6	Hãng Gree Công suất 12,000 BTU
II	Phòng PET			
4	Thay thế bảo ôn, băng cuốn trực đường ống bị chảy nước D6/D10 - Tháo dỡ, vệ sinh sinh bề mặt đường ống cũ. - Thay bảo ôn, băng cuốn mới.	m	9	Bảo ôn thay thế cho các điều hoà phòng PET, vị trí đường ống đồng bị hỏng
5	Thay thế bảo ôn, băng cuốn trực đường ống bị chảy nước D10/D16 - Tháo dỡ, vệ sinh sinh bề mặt đường ống cũ. - Thay bảo ôn, băng cuốn mới.	m	90	
6	Bảo dưỡng điều hoà âm trần cassette	Bộ	3	Hãng Daikin 02 máy Công suất 50,000 BTU và 01 máy công suất 24,000 BTU
7	Bảo dưỡng điều hoà treo tường	Bộ	2	Hãng Gree Công suất 18,000BTU
8	Thay thế attomat 3P-30A	Cái	1	

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
9	Máy nén dàn nóng Sumikura model: APO-480, công suất 48,000 BTU/h.	Cái	1	Máy điều hòa âm trần cassette dàn lạnh Daikin công suất 50,000 BTU kết nối với dàn nóng Sumikura công suất 48,000 BTU - Model: FCQ140LUV1 - S/N: E001622
10	Dầu lạnh	Lít	1	
11	Gas R410A	kg	11.3	
12	Nhân công thay thế máy nén dàn nóng model: APO-480, công suất 48,000 BTU/h.	Gói	1	
13	Vật tư phụ (que hàn, oxi...)	Gói	1	

ML

