

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2025

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

### Về việc mua sắm, lãi lọc thô cho hệ thống nước RO năm 2025-2026

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp vật tư, trang thiết bị.

Hiện tại Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu mua sắm, lãi lọc thô cho hệ thống nước RO năm 2025-2026. Bệnh viện Quân y 103 kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, khối lượng:

(Chi tiết tại *Phụ lục* kèm theo)

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá.

- Tên, danh mục công việc, đơn giá, khối lượng.

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Hợp đồng tương tự về dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa... mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 8/10/2025 (hoặc khi nhận đủ 03 báo giá theo quy định).

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các tòa nhà/Bệnh viện Quân y 103 (NV Bùi Mạnh Kiên; SĐT: 0988263869. Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội. *MKS*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, BDHQL. K03.

GIÁM ĐỐC



Thiếu tướng Lường Công Thúc

**Phụ lục**  
**DANH MỤC MUA SẴM LỖI LỌC THÔ**  
**CHO HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO NĂM 2025-2026**  
 (Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 19/2023 của Bệnh viện Quân y 103)

TT	Tên hàng hóa	ĐVT	Số lượng
1	Lỗi lọc thô: loại 5micron; - Nhân hiệu: Kensi; - Xuất xứ : Việt Nam; - Chiều dài: 20inch; - Khe hở màng lọc: 5μm; - Chất liệu: Polypropylen; - Đường kính ngoài: 60 mm; - Đường kính trong: 30 mm; - Cấu tạo: Sợi tổng hợp PP siêu nhỏ ép chắc lại với nhau để tạo thành một khối dày cục.	Lỗi	480
2	Lỗi lọc thô: loại 5micron; - Nhân hiệu: Kensi; - Xuất xứ : Việt Nam; - Chiều dài: 20inch; - Khe hở màng lọc: 5μm; - Chất liệu: Polypropylen; - Đường kính ngoài: 105 mm; - Đường kính trong: 30 mm; - Cấu tạo: Sợi tổng hợp PP siêu nhỏ ép chắc lại với nhau để tạo thành một khối dày cục.	Lỗi	48
3	Lỗi lọc thô: loại 1micron; - Nhân hiệu: Kensi; - Xuất xứ: Việt Nam; - Chất liệu: Polypropylen; - Chiều dài: 20inch; - Khe hở màng lọc: 1μm; - Đường kính ngoài: 60 mm; - Đường kính trong: 30 mm; - Cấu tạo: Sợi tổng hợp PP siêu nhỏ ép chắc lại với nhau để tạo thành một khối dày cục.	Lỗi	18
4	Lỗi lọc thô UDF/Cation;	Lỗi	24

*MS*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân hiệu: Kensi;</li> <li>- Xuất xứ: Việt Nam;</li> <li>- Chất liệu: udf/cation;</li> <li>- Chiều dài: 20inch;</li> <li>- Khe hở màng lọc: 10mirco</li> <li>- Đường kính ngoài: 60 mm;</li> <li>- Đường kính trong: 30 mm;</li> <li>- Cấu tạo: Sợi tổng hợp PP siêu nhỏ ép chắc lại với nhau để tạo thành một khối dày cục.</li> </ul>		
5	<p>Lõi lọc CTO;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhân hiệu: Kensi;</li> <li>- Xuất xứ: Việt Nam;</li> <li>- Chất liệu: Than hoạt tính ;</li> <li>- Chiều dài: 20inch;</li> <li>- Khe hở màng lọc: 10mirco;</li> <li>- Đường kính ngoài: 60 mm;</li> <li>- Đường kính trong: 30 mm.</li> </ul>	Lõi	24



*Handwritten signature*